


Patka



Chráničky kabelů průměr 30 mm

U patek ponechat volné konce kabelů minimálně 1,5m.